

沈阳市辽中区朱家房中心卫生院项目地块土壤污染状况调  
查报告评审专家意见

姓名	邢 杨	单 位	辽宁省生态环境 保护科技中心
职称、职位	教高	联系电话	13840379696

**专家意见：**

1. 补充地块 2014 年以前的相关信息及人员访谈记录。
2. 完善地块历年卫星影像图缺失部分，不能补充完善的，要根据前后影像图的变化情况对地块进行描述。
3. 放大卫星影像图可观测到地块内相关细节信息，补充各个卫星云图的详细说明。
4. 完善宗地图，核实地块调查范围，补充规划图及相关图表，完善调查结论。
5. 核实补充地块历史情况调查，明确地块内构筑物的用途及污染情况分析。
6. 完善不确定性分析，补充不确定性分析的应对措施。

专家签字：




日期：2021.5.9

沈阳市辽中区朱家房中心卫生院地块  
土壤污染状况调查报告评审专家意见

姓 名	林宏	单 位	辽宁省沈阳生态环境 监测中心
职称、职位	教授级高级工程师	联系电话	13332402619

专家意见：

- 1、完善宗地图，核实地块调查范围。
- 2、补充地块内及周边建筑物使用功能调查，补充污染识别，完善卫星影像图文字说明。
- 3、核实地块现状情况及照片；核实表 3.3-1 地块历史情况表、卫星影像图说明；补充地块 2014 年之前情况访谈内容或证明材料。
- 4、核实周边地块调查及周边图片。
- 5、说明引用地勘资料的合理性。
- 6、核实、完善访谈记录；说明地块内是否有回填土；完善不确定性分析内容。
- 7、明确地块土壤环境质量是否满足规划用地要求；完善结论。
- 8、补充人员访谈照片、现场踏勘资料、政府部门对地块历史使用情况证明材料、项目用地规划等资料。

专家签字： 

日 期：2021 年 5 月 9 日

沈阳市辽中区朱家房中心卫生院项目地块土壤污染状况调查报告评审专家意见

姓名	苏燕	单位	沈阳环科院
职称、职位	高工	联系电话	13032469089

专家意见:

- ① 完善地块宗地图,核实调查范围。
- ② 核实地块使用功能,使用现状,完善地块环境调查,核实地块内及相邻地块建筑物使用功能。完善地块污染识别。
- ③ 结合卫星图,核实地块现状照片。
- ④ 针对地块现状,完善人员访谈及不确定性分析。
- ⑤ 补充人员访谈照片、现场踏勘照片。
- ⑥ 补充当地政府部门关于本地块无工业企业,无非农污染的证明。
- ⑦ 根据环境部门相关要求,补充相关图件及附件。

专家签字:苏燕

日期:2021年5月9日